



Anschlußbelegung Federleiste DIN 41612  
Bauform F

Klemme	d	z	Klemme
	2		
	4		
	6		
	8		
4 L/Eingang Betrieb 220V~	10		L/Eingang QU/LT 12
6 L/Eingang Temp.z hoch 220V~	12		Schalter Wurzel 2
	14		Schalter Stellung 1 3
	16		Relais 1 Wurzel 7
	18		Relais 1 Öffner 8
	20		Relais 2 Wurzel 9
	22		Relais 2 Öffner 10
	24		Relais 2 Schließer 11
	26		
N Netz N 220V AC	28		
1 Netz L 220V AC	30		
	32		

\*1 Relais fällt bei Störung ab  
Verbindung zd18/zd20  
zd22/zd24

1962 Störeingang aktiv d.h.Meldung wenn Spannung vorhanden.  
1964 Störeingang passiv d.h.Meldung wenn Spannung fehlt.

Warnrelais überbrückt bei 0-Stellung des Schalters  
Verbindung zd22 mit zd26

**Archiv**

Klemmenbelegung bezieht sich auf Ausführung im verdrahteten Baugruppenträger.

	Gez.: 03.05.94 Schalkowski	
	Gepr.:	
	Massstab:	03 Ändrg.laut Korrekturmaßn 1290. 7.2.95 Sch. 02 Ändrg.Fehler beseitigt.16.6.94 Sch.
Benennung:	SMT-1962/1964	Änderung Zeichnungs Nr.: 3810566-01/03